40.122.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.122.1152** **(08.76552)**
Tanımı	Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	421,20	0,00	0,00
2023-1	280,80	0,00	0,00
2022-3	194,70	0,00	0,00
2022-2	194,70	0,00	0,00
2022-1	142,00	0,00	0,00
2021	35,50	0,00	0,00
2020	29,60	0,00	0,00
2019	23,66	0,00	0,00
2018	16,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.122.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

16 Atmosfer işletme basıncına dayanır, P.V.C. boru dirseklerinin basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya konulacağı hendeğin yanında hazırlanmış; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.122.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.