KTB.10.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.1009**
Tanımı	Bozulmuş ve Yüzey Kaybı Oluşmuş Mukarnaslı ve Müzeyyen Yüzeylerin Alçı ile Tamir ve İhyasının Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2980,81	0,00	0,00
2025-Kasım	2955,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2414,58	0,00	0,00
2024	1737,01	0,00	0,00
2023-2	1065,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	760,00	0,00	0,00
2022-3	493,45	0,00	0,00
2022-2	388,54	0,00	0,00
2022-1	382,05	0,00	0,00
2021	250,29	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Mevcut bozulmuş ve yüzey kaybı oluşmuş mukarnaslı ve müzeyyen yüzeylerin hassas el aletleri ile yüzeylerinin temizlenmesi, alçı harcı ve alçı takviyeli kireç harcı ile orjinal haline getirilmesi, yüzeyin üzerine yapılacak işleme (kalemişi, müzeyyen vb) hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ:. Tamir ihyası yapılan alan metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Yüzey üzerine yapılacak işlemlerin (müzeyyen, kalemişi vb.) bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
V.0116		Alçı Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m³	0,050000
V.0126		Alçı Harcı	m³	0,020000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.