# 1200.10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **1200.10** |
| Tanımı | Tel çit direkleri için 30 cm çapında,40-50 cm derinliğinde çukur açılması (275 adet). Profil taşlılığının % 50' den fazla olduğu topraklarda 1.4 katsayı uygulanır. |
| Birimi | km |
| Kurum | Orman ve Su İşleri Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 13380,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10292,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 6495,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4847,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3134,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2423,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2423,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1610,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1324,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1151,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 913,51 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 1200.10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Dikenli tel tamiratında aşağıdaki işçilik pozlarından hangisi uygulanırsa ilgili pozlar kullanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 1200.10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.