# 1200.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **1200.11** |
| Tanımı | 60-80 HP gücünde traktöre monteli çukur açma burgusu ile 40-50 cm derinliğinde çukur açılması (275 adet) |
| Birimi | km |
| Kurum | Orman ve Su İşleri Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4242,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3535,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2231,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1593,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1517,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 892,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 892,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 525,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 458,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 397,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 320,95 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 1200.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Dikenli tel tamiratında aşağıdaki işçilik pozlarından hangisi uygulanırsa ilgili pozlar kullanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 1200.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.