3808.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**3808.12**
Tanımı	Bambuya bağlanarak sabitlenmiş fidanları sıkan bağların (1-5 bağ) çözülmesi
Birimi	100
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	227,92	0,00	0,00
2024	175,32	0,00	0,00
2023-2	117,59	0,00	0,00
2023-1	88,63	0,00	0,00
2022-3	56,36	0,00	0,00
2022-2	43,58	0,00	0,00
2022-1	43,58	0,00	0,00
2021	28,96	0,00	0,00
2020	23,26	0,00	0,00
2019	20,18	0,00	0,00
2018	18,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

3808.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Form verme (fidan budama boyu 2.25 mt üzerindeki çalışmalarda 1.20 kat sayısı uygulanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

3808.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.