V.0301/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0301/01**
Tanımı	Horosan Harçlı Kargirin İtinalı Sökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5056,88	0,00	0,00
2025-Kasım	5013,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4093,75	0,00	0,00
2024	2837,50	0,00	0,00
2023-2	1718,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1187,50	0,00	0,00
2022-3	763,13	0,00	0,00
2022-2	587,50	0,00	0,00
2022-1	587,50	0,00	0,00
2021	384,06	0,00	0,00
2020	309,38	0,00	0,00
2019	268,13	0,00	0,00
2018	211,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0301/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden kontrolca belirli yerlerde horasan harçlı kargirin itinalı sökülmesi, işe yarayacak parçaların ayrılması ve şantiye dahilinde kontrolca belirtildiği yerde istifi, molozun, moloz deposuna taşınması her türlü malzeme ve işçilik, dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yıkılmış yerin varsa sıvası ile birlikte m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.
NOT: Ayrılmış kullanabilir malzeme için herhangi bir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0301/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yükleme ve Boşaltma İşçiliği		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.