V.2071/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2071/A**
Tanımı	Mevcut Alçı İçlik Pencerenin Kırılmış Olan Kayıtları ve Camının yerinde Tümlenmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16781,55	0,00	0,00
2025-Kasım	16636,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13553,50	0,00	0,00
2024	9674,10	0,00	0,00
2023-2	6083,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4488,60	0,00	0,00
2022-3	2919,83	0,00	0,00
2022-2	2354,08	0,00	0,00
2022-1	2150,44	0,00	0,00
2021	1375,13	0,00	0,00
2020	1152,19	0,00	0,00
2019	983,30	0,00	0,00
2018	880,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2071/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut alçı içlik pencerenin kırılmış olan cam ve alçı kayıtlarının mevcut desen ve renkteki cam ile yerinde tümlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tümlenmesi istenen eksik bölgedeki takılan camın ve camı tutan alçı kayıların şekli ne olursa olsun en geniş noktalarından alınan uzunluk ve genişliğe göre bulunan alanların toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2071/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	48,000000
04.V61/04		4 mm kalınlıkta kumlanmış düz cam	m²	1,000000
04.V61/10		Cam macunu	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	27,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.