V.1661/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1661/A**
Tanımı	Horasan Harcı İle Yüzü Bozuk Düz ve Kavisli Duvar Satıhlarında Sıva Altı Dolgusu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	786,78	0,00	0,00
2025-Kasım	779,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	645,08	0,00	0,00
2024	465,36	0,00	0,00
2023-2	313,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	211,73	0,00	0,00
2022-3	148,14	0,00	0,00
2022-2	126,40	0,00	0,00
2022-1	114,35	0,00	0,00
2021	69,85	0,00	0,00
2020	57,21	0,00	0,00
2019	55,80	0,00	0,00
2018	47,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1661 şartları ile poz no: V.0129 horasan harcı ile sıva yapılması, dolgu harcının en az iki tabaka halinde vurulması ve yüzünün mastar çekilmeden engebeli bırakılmaması harcın pirizi tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva altı dolgusu yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130		Horasan Sıva Harcı (Alt Tabaka ve Dolgu İçin)	m³	0,035000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.