V.0332/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0332/1**
Tanımı	Sıva Raspası Sonucunda Ortaya Çıkan Özgün Paslanmış Çivinin (Mıh) Sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	68,71	0,00	0,00
2025-Kasım	68,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	55,63	0,00	0,00
2024	38,13	0,00	0,00
2023-2	22,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,50	0,00	0,00
2022-3	9,98	0,00	0,00
2022-2	7,69	0,00	0,00
2022-1	7,69	0,00	0,00
2021	5,01	0,00	0,00
2020	4,03	0,00	0,00
2019	3,50	0,00	0,00
2018	2,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0332/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Raspa sonrası kavisli ve düz alanlarda ortaya çıkan mukavemetini yitirmiş paslanmış özgün demir çivilerin (MIH) itinalı olarak sökülmesi, istiflenmesi, sayılması ve poşetlenerek şantiye dışına çıkarılmasına ait her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay, düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı
ÖLÇÜ: Sökülen çiviler adet olarak sayılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0332/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,100000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.