V.1873 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1873**
Tanımı	Her Türlü Klasik Bakır Alemlerin Tamir Edilmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9962,46	0,00	0,00
2025-Kasım	9874,73	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8053,38	0,00	0,00
2024	5734,09	0,00	0,00
2023-2	3586,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2573,90	0,00	0,00
2022-3	1722,96	0,00	0,00
2022-2	1389,59	0,00	0,00
2022-1	1306,76	0,00	0,00
2021	864,63	0,00	0,00
2020	715,70	0,00	0,00
2019	607,48	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1873 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut bakır alemlerin yırtık ve çatlak kısımların kaynak yapılması, oksitli yüzeyinin temizlenerek değişmesi gereken yerlerin değiştirilmesi, eksik kısımlarını tamamlanması, temizliğinin yapılması ve ispirto ile yıkanması için her türlü işçilik, malzeme işyerindeki yatay-düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² bedeli:
ÖLÇÜ: Tamir edilen alem yüzeyi m² olarak yerinde ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1873 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	0,370000
04.V42/04A11		İspirto	kg	2,000000
04.V40/05		Lehim (TS EN ISO 9453)	kg	0,370000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	9,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.