KTB.62.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.62.8006**
Tanımı	Derz ve Dolguları Tamamlanan Çinilerin Yüzey Temizliğinin Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Derz harçları ve yüzeylerdeki eksik alanlarda kalemişi öncesinde yapılan dolgu çalışması sonrasında, dolgu harcı içerisinde bulunan kireç tortu ve artıklarının sırlı yüzeylerden temizlenmesi işidir. Kireç içerikli hangi türde işlem yapılırsa yapılsın, sırlı yüzeyler muhakkak temizliğe tabi tutulmalıdır. Yüzeyler alkollü pamuk ile temizlendikten sonra yüzeylerde hafif saf suyla nemlendirilmiş üstübü ile de kuru temizlik yapılmalıdır. Yüzey temizliğinde bir tutam pamuk ve bu pamuğu nemlendirecek kadar saf alkol dökülerek kullanılmalıdır. Uygulamada pamuk el yordamıyla normalden biraz daha fazla bastırılarak, kirecin sırlı yüzeyde herhangi bir sebeple oluşmuş gözeneklerin içerisinde bulunabilen kireçlerin de yumuşatılarak alınması sağlanacaktır. Bu işlemler için gerekli her tür malzeme ve zayiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dır.
ÖLÇÜ: Yüzey temizliği yapılan çini yüzeylerin ön yüzey alanı metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT 1- Uygulama çalışmaları çini restoratörleri tarafından çok itinalı olarak yapılmalıdır.
NOT 2- Uygulama derz ve dolgu işleminin hemen sonrasında en kısa sürede yapılmalıdır.
NOT 3- Sırlı yüzeylerde hasar yok ise üstübü hafifçe bastırılarak temizlik yapılmalıdır. Hasarlı yüzeylerde azama itina gösterilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V37/4		Etil Alkol (%96)	LT	0,100000
10.300.1603	04.516	Pamuk	kg	0,050000
04.V38		Saf Su	LT	0,100000
10.160.1029	04.111	Üstübü	kg	0,200000
04.V39		Eldiven	Adet	2,000000
01.V03/7		Mütehassıs Çini Ustası	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.