

## V.1750/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1750/B

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Katkılı Harcı İle Derzleri Bozulmuş Ve Sökülerek Tamir Edilmiş Beton Ve Alçı Pencerelerin Derzlenmesi

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	46,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	38,04	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	22,75	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	71,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	35,29	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	99,51	0,00	0,00
2020	18,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## V.1750/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Derzleri bozulmuş veya sökölerek tamir edilmiş beton pencerelerin çivilerle tespit edildikten sonra poz no: V.0104/F 'deki 500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı ile derzlenmesi, harcın söve ve pencerelere bulaştırılmaması, bulaşanların leke bırakmayacak tarzda temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan derzlerin boyu mt cinsinden ölçölerek bedeli ödenir.

## V.1750/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.