

V.0404/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0404/B01

Tanımı Kubbe, Tonoz, Kemer vb. Kavisli Yüzeylerde Kalem İşi ve Diğer Tezyinatın Ortaya Çıkarılması İçin Çok İtinalı İnce Badana Raspası Yapılması

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	1866,69	0,00	0,00
2023-2	2638,06	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

V.0404/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Arařtırma raspaları sonucu kalem iři tezyinat bulunduđu kesin belli olan olan kubbe, tonoz, kemer vb. kavisli yzeylerde (altındaki tař, tuđla veya ilk dđnem sıva vb.) hiđbir tahribat yapılmadan, zemin bozulmamak kaydıyla kalem iři tezyinatının ortaya ıkarılması iin ok itinalı bir řekilde ince badana raspasının yapılması, yumuřak fıra ile tozdan arındırmak iin temizlenmesi, řantiye iinde gđsterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) iřinde her tđrlđ iřilik, yklenici kârı, genel giderler ve malzeme dahil, beher m² bedeli: L: Raspa yapılan yzeyin, profil ve benzeri girinti ve ıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden alanı llerek bedeli denir.

NOT:1- Kalem iři bulunan veya bulunmayan yzeyler zerinde ince badana raspası ka kat ise denir. 2- Kalem iři bulunan veya bulunmayan yzeyler zerindeki alı, horasan, imento harlı sıva, yađlı macun vb. katmanların itinalı raspası ka kat ise ilgili pozlarından ayrıca denir.

Oska Yazılım'dan alınmiřtir.

V.0404/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V39		Eldiven	Adet	0,020000
04.V40		Fırça	Adet	0,020000
04.V37/13		Bistrü ucu	Adet	10,000000
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.