

V.0407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0407

Tanımı Yonu taşı yüzünde, dişli el tarağı ile badana veya yağlı boya raspası yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	62,95	0,00	0,00
2015	52,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	36,65	0,00	0,00
2023-1	400,00	0,00	0,00
2020	103,80	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	71,10	0,00	0,00
2014	40,65	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	197,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	90,00	0,00	0,00
2016	58,65	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	256,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	197,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	128,95	0,00	0,00
2023-2	575,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

V.0407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Başka bir araçla, altındaki satıha zarar verilmeden raspa edilerek temizlenmesi mümkün olmayan yonu taşı sathındaki badana ve yağlı boyanın, ucu körelmemiş, dişleri keskin el tarağı ile aynı istikamette yonu taşı yüzünün itina ile raspa edilmesi, varsa profil ve kısmi tezyin şeklinin ve ölçülerinin bozulmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Bu pozun eski eserde uygulanması için koruma kurulu onaylı Restorasyon Projesinde bu durumu belirtir özel bir karar bulunmalıdır. Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.