

## V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1862

**Tanımı** Klasik tip kiremitle çatı mahyası yapılması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	20,96	0,00	0,00
2023-1	31,88	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	44,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3,08	0,00	0,00
2020	8,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	5,71	0,00	0,00
2021	9,85	0,00	0,00
2016	4,49	0,00	0,00
2017	5,06	0,00	0,00
2019	7,11	0,00	0,00
2015	3,86	0,00	0,00
2022-2	16,89	0,00	0,00
2022-1	15,24	0,00	0,00
2014	3,45	0,00	0,00

## V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde 225 doz çimento takviyeli kireç harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şek-ilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Mahya ve omurgalar yatay izdüşümünde mt. ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,150000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.