

## V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1862/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile klasik tip kiremitle çatı mahyası yapılması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	58,36	0,00	0,00
2013	10,20	0,00	0,00
2014	11,74	0,00	0,00
2019	17,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	16,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	22,59	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	12,11	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	25,05	0,00	0,00
2022-2	54,45	0,00	0,00
2023-2	100,69	0,00	0,00
2023-1	82,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	40,74	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	13,29	0,00	0,00
2017	13,58	0,00	0,00

## V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.104F harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şekilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Mahya ve omurgalar yatay izdüşümünde mt. ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,150000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.