

## V.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1312

**Tanımı** Yonu taşından yığma söve yapılması işçiliği zammı

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	68,44	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	114,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	90,00	0,00	0,00
2019	99,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	135,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	206,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	206,25	0,00	0,00
2017	81,56	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	412,50	0,00	0,00
2022-3	266,25	0,00	0,00
2016	75,94	0,00	0,00
2014	65,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	59,44	0,00	0,00
2023-2	581,25	0,00	0,00

## V.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak kapı, pencere köşeleri ve merkezlerinde duvar takviye kolonlarında köşe kolonları ve duvarların dış köşelerinde poz no: V.1104 şartlarıyla yonu taşı düz yığma söve yapılması işçiliği zammı, düz kaplama ile birleşen kapı ve pencere köşelerinde sıraların dış köşeleri olarak teşkili, merkezlerde takviye kolonları ve duvarların dış köşelerinde sıraların aynı genişlikte ve iki baştan şakülünde yapılması, normalden fazla genişlikteki merkezlerde takviyeli kolonlarıyla köşe kolonları ve duvarların dış köşelerinde sıraların birden fazla taştan teşkil edilebilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt bedeli:

**ÖLÇÜ:** Pencere ve kapı köşelerinde dış köşesinden, merkezde dış köşeden, duvar takviye kolonları ile köşe kolonlarından kolon ortasından, duvarın dış köşelerinde köşe bir yüzde kalıy-orsa bir köşeden, iki yüze dönüyorsa iki köşeden yükseklikleri mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

**NOT :** Bu bedel poz no: V.1101 - V.1103 - V.1104 - V.1106 ve V.1131 şartlarıyla yapılmış ve bir bedel ödenmiş imalata ilaveten yığma ve söve işçiliği zammı olarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.