

V.2071/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2071/A

Tanımı Mevcut alçı içlik pencerenin kırılmış olan kayıtları ve camının yerinde tümlenmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	797,13	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	983,30	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	4488,60	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	2354,08	0,00	0,00
2016	743,51	0,00	0,00
2022-3	2919,83	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	880,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	1375,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	2150,44	0,00	0,00
2020	1152,19	0,00	0,00
2023-2	6083,75	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.2071/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut alçı içlik pencerenin kırılmış olan cam ve alçı kayıtlarının mevcut desen ve renkteki cam ile yerinde tñmlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tñmlenmesi istenen eksik bölgedeki takılan camın ve camı tutan alçı kayıtların şekli ne olursa olsun en geniş noktalarından alınan uzunluk ve genişliğe göre bulunan alanların toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2071/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	48,000000
04.V61/04		4 mm kalınlıkta kumlanmış düz cam	m ²	1,000000
04.V61/10		Cam macunu	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.