

V.2072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2072

Tanımı Tekrar kullanılacak alçı içlik pencerenin itina ile sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	51,25	0,00	0,00
2014	56,63	0,00	0,00
2016	69,13	0,00	0,00
2024	947,50	0,00	0,00
2023-1	400,00	0,00	0,00
2017	74,25	0,00	0,00
2021	131,13	0,00	0,00
2015	60,00	0,00	0,00
2018	82,75	0,00	0,00
2023-2	575,00	0,00	0,00
2020	109,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	200,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	258,75	0,00	0,00
2019	94,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	200,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

V.2072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tekrar kullanılacak alçı içlik pencerelerin kontrolün direktifine uygun olarak itina ile sökölmesi ve muhafazası, sökümü sırasında meydana gelecek zararın tazmini, her türlü malzeme işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.2066 gibidir.

V.2072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.