

V.2110/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2110/04

Tanımı Çini karoların arkasında bulunan horasan harçlı tabakanın çiniye zarar verilmeden alınması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 81,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 89,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 115,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 207,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 101,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 136,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 208,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 75,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 266,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 606,25 | 0,00 | 0,00 |

V.2110/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yerinden sökülen çini karoların arka yüzeyine yapışmış durumda bulunan horasan harçlı tabakanın, çiniye zarar vermeyecek şekilde bistüri vb. el aletleri ile itinalı bir şekilde temizlenmesi işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Harç tabakası temizlenen yüzeyler m2 olarak ölçülür.

V.2110/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V37/13 | | Bistrü ucu | Adet | 10,000000 |
| 04.V39 | | Eldiven | Adet | 0,200000 |
| 04.V40 | | Fırça | Adet | 0,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/7 | | Mütehassıs çini ustası | Saat | 2,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 1,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.