

## V.2110/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2110/05

**Tanımı** Çini karoların arkasında bulunan çimento harçlı tabakanın çiniye zarar verilmeden alınması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	103,75	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	157,85	0,00	0,00
2017	111,74	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	283,38	0,00	0,00
2023-2	815,63	0,00	0,00
2019	138,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	280,80	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	1334,38	0,00	0,00
2022-3	360,23	0,00	0,00
2023-1	580,00	0,00	0,00
2018	123,48	0,00	0,00
2021	185,55	0,00	0,00

## V.2110/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yerinden sökülen çini karoların arka yüzeyine yapışmış durumda bulunan çimento harçlı tabakanın, çiniye zarar vermeyecek şekilde bistüri vb. el aletleri ile itinalı bir şekilde temizlenmesi işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Harç tabakası temizlenen yüzeyler m2 olarak ölçülür.

## V.2110/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/13		Bistrü ucu	Adet	20,000000
04.V39		Eldiven	Adet	0,200000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
		İşçilik:		
01.V03/7		Mütehassıs çini ustası	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.