

## V.0130/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>V.0130/C</b>
<b>Tanımı</b>	Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Vakıflar Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	536,72	0,00	0,00
2015	637,31	0,00	0,00
2018	891,68	0,00	0,00
2017	770,84	0,00	0,00
2016	746,64	0,00	0,00
2020	1091,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	2055,88	0,00	0,00
2023-1	4013,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	2882,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2948,85	0,00	0,00
2021	1193,84	0,00	0,00
2019	940,11	0,00	0,00
2014	623,30	0,00	0,00
2023-2	5010,38	0,00	0,00

## V.0130/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0130/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,325000
		Tuğla kırığı ( 0-2 mm elek arası )		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,215000
		Tuğla kırığı ( 8 mm elek altı )		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,200000
		TuğlaTozu ( 1 mm elek altı )		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,225000
		Kum ( 4 mm elek altı )		
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m <sup>3</sup>	0,400000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,275000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000
		Agregaların Tuzdan Ayrılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.