

V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0131/C

Tanımı Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	512,00	0,00	0,00
2016	607,58	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	723,87	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	853,69	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1631,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	427,22	0,00	0,00
2023-1	3148,60	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	756,25	0,00	0,00
2021	934,15	0,00	0,00
2022-2	2296,08	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	629,81	0,00	0,00
2022-3	2332,20	0,00	0,00
2014	496,79	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	3983,00	0,00	0,00

V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,250000
		Tuğla kırığı (2 mm elek altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,350000
		Tuğla tozu		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,300000
		Kum (2 mm elek altı)		
04.V002/04		İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,350000
04.V001/1		Su	m ³	0,300000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.