

## V.0502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0502

**Tanımı** Elenmesi gerekmeyen ince agregaya serilmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	18,63	0,00	0,00
2017	21,30	0,00	0,00
2021	38,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	27,04	0,00	0,00
2013	24,41	0,00	0,00
2016	19,85	0,00	0,00
2018	24,65	0,00	0,00
2020	34,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	61,88	0,00	0,00
2022-2	64,38	0,00	0,00
2023-1	131,25	0,00	0,00
2022-3	81,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	200,00	0,00	0,00
2019	29,75	0,00	0,00

## V.0502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kum veya çakıl serilecek sahin önceden tokmaklanarak sıkıştırılması, projesindeki ve kontrolca belirtilen kalınlıkta kum veya çakıl serilmesi ve tesviye edilmesi, her tülü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Kontrolca beğenilen nitelikte ve karışımında serilmiş olan kum ve çakılın serildiđi alan kalınlığı ile çarpılarak m3 cinsinden bulunan hacminin işçilik bedeli ödenir.

## V.0502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Elenmesi Gerekmeyen İnce Agregası		
04.V002/02		Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m <sup>3</sup>	1,000000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.