

## V.0505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0505

**Tanımı** Üstü kapalı hamam cehennemliği temizlenmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1187,50	0,00	0,00
2022-1	593,75	0,00	0,00
2017	188,81	0,00	0,00
2019	273,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	110,44	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	1781,25	0,00	0,00
2022-2	593,75	0,00	0,00
2020	315,88	0,00	0,00
2022-3	771,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	390,69	0,00	0,00
2016	175,75	0,00	0,00
2015	136,56	0,00	0,00
2018	216,13	0,00	0,00
2014	122,31	0,00	0,00

## V.0505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak üstü mevcut döşeme ile kapalı hamam cehennemliđini içine girilerek ayakların ve galeri yerinin temizlenmesi, temizleme sırasında mevcut kargir veya ahşap döşeme ayaklarına herhangi bir zarar verilmemesi, kurumun veya pisliđin dışarı çıkarılarak, şan-tiye içinde gösterilen yere taşınması, temizliđin kontrolca görölüp beğenilmesinden sonra cehen-nemliđe girmek için müteahhitçe eđer döşemeden kapak açılmışsa döşemenin aslına uygun tarz-da tekrar kaplanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Cehennemliđi temizlenmiş olan döşemenin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, döşemenin ayakları ölçüden düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Temizlenmesi		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	16,000000
		Kurumun Dışarı Atılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.