

## V.1690 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1690

**Tanımı** Alçı takviyeli kireç harcı ile stalâkit yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1417,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	2398,68	0,00	0,00
2018	1876,60	0,00	0,00
2019	2076,39	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	4333,60	0,00	0,00
2017	1698,34	0,00	0,00
2023-1	8674,11	0,00	0,00
2013	1228,80	0,00	0,00
2022-3	5601,51	0,00	0,00
2016	1580,73	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	2836,76	0,00	0,00
2022-2	4340,43	0,00	0,00
2014	1357,06	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	12251,14	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## V.1690 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1669 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V.0101'deki 250 kg çimento harcı ile ortalama 4 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama 2 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile Stalâktit yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1669 gibidir.

## V.1690 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101		250 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,040000
V.0116		Alçı takviyeli kireç harcı (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.