

V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1691

Tanımı Alçı takviyeli kireç harcı ile malakari sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	184,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	255,33	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	338,16	0,00	0,00
2022-1	617,85	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1240,55	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	292,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	158,01	0,00	0,00
2022-2	623,20	0,00	0,00
2021	404,71	0,00	0,00
2022-3	803,46	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	229,06	0,00	0,00
2014	174,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	212,76	0,00	0,00
2023-2	1777,98	0,00	0,00

V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1669 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V0101'deki 250 kg çimento harcı ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama 1 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile malakâri sıva yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1660 gibidir.

V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101		250 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,030000
V.0116		Alçı takviyeli kireç harcı (ince kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.