

## V.0310/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0310/001

**Tanımı** Üzeri dolu tablalı veya tablasız yonu taşı veya mermer sütun başlığının sökülmesi

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1115,63	0,00	0,00
2022-2	1115,63	0,00	0,00
2022-3	1449,38	0,00	0,00
2023-2	3281,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	2250,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	730,31	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	510,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	588,75	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## V.0310/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Gerekliyse kemer üzengi hattında çürütme yapılması, varsa gergilerin ayrılması, üst yapısının askıya alınmasından sonra yonu taşı veya mermer başlığın herhangi bir zarar görmeden ve sütuna zarar vermeden sökölerek indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (askıya alma bedeli hariç), beher adet bedeli:  
ÖLÇÜ: Sökülen başlığın adet olarak bedeli ödenir.

## V.0310/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.