

## V.0316/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0316/01

**Tanımı** Yüksekliği 10-30 cm arası yonu harpuştanın itinalı sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	82,88	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	150,19	0,00	0,00
2020	120,75	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	104,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	299,25	0,00	0,00
2022-2	230,63	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	675,00	0,00	0,00
2023-1	465,00	0,00	0,00
2022-1	230,63	0,00	0,00

## V.0316/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Ortalama 10-30 cm yüksekliğinde (en üst sivri noktası ile en alt noktası arası) meyilli harpuştanın iş bitiminde kullanılması için itinalı bir şekilde sökülmesi, sökülen harpuştaların şantiye dahilinde istifi, işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme müteahhit karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Sökülen harpuştanın yatay izdüşüm alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Sökülen parçaların kullanılamaması halinde bu pozdan ödenir.

## V.0316/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.