

## V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0320

**Tanımı** Minarede ahşap seren sökülmesi

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	201,56	0,00	0,00
2022-3	260,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	55,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	49,98	0,00	0,00
2021	131,63	0,00	0,00
2019	94,25	0,00	0,00
2016	67,01	0,00	0,00
2022-1	201,56	0,00	0,00
2015	59,26	0,00	0,00
2023-2	578,13	0,00	0,00
2017	71,91	0,00	0,00
2018	80,38	0,00	0,00
2020	108,75	0,00	0,00
2023-1	405,00	0,00	0,00

## V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Minarede mevcut ahşap serenin gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra etrafa zarar verilmeden itina ile sökülüp tek parça olarak indirilmesi, şantiye içinde gösterilen yerde muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Tek parça indirilen serenin boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Kesilerek iki veya daha çok parçalı olarak indirilen serenin sokum bedeli ödenmez.

## V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,500000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.