

## V.0329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0329

**Tanımı** Tuğla hatıllı kaplama ve taslak yonu taşı kaplama sökülmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	175,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	188,44	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	152,50	0,00	0,00
2022-1	512,50	0,00	0,00
2020	278,75	0,00	0,00
2023-1	1025,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	130,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	241,56	0,00	0,00
2014	143,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	334,69	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	512,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	662,50	0,00	0,00
2018	210,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1468,75	0,00	0,00

## V.0329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolca verilecek direktife uygun olarak, bozuk ve sökülmesi gerekli tuğla hatıllı yonu taşı kaplama veya taslak yonu taşı kaplamanın yerinde kalanlara zarar verilmeden itina ile sökülme-si tuğlalara ve taşların tekrar kullanılacaklarının harçtan temizlenmesi, şantiye içinde göster-ilen yere taşınıp ayrı ayrı istif ve muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökülen kaplamanın yüzey alanı ortalama bir kalınlıkla çarpılarak bulunan m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Köşeye rastlayan yan yüzlerin ortalama kalınlık kadar alanı hacme esas yüzeyden düşülür.

## V.0329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.