

V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1792

Tanımı Mevcut ahşap serenin yerine konulması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 77,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 370,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 113,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 286,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 94,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 187,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 154,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 286,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 83,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 101,75 | 0,00 | 0,00 |

V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut ahşap serenin poz no: V.1791 şartlarıyla yerine konması türlü işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1791 gibidir.

V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V02 | | Kurşuncu usta | Saat | 2,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassis usta yardımcıları | Saat | 2,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.