

V.0336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0336

Tanımı Tekrar kullanılacak çini pano sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	280,88	0,00	0,00
2015	249,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1562,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	373,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	334,13	0,00	0,00
2020	431,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	781,25	0,00	0,00
2013	215,56	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	511,69	0,00	0,00
2022-2	781,25	0,00	0,00
2022-3	1009,38	0,00	0,00
2017	301,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	238,06	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2218,75	0,00	0,00

V.0336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökülmesi gerekli görülen çini panonun kontrolün direktifine uygun olarak fotoğrafı çek-ilip, müteahhitçe kroki yapıldıktan sonra, sökülen parçaya ve yerinde kalan kısma zarar ver-ilmeden itina ile sökülmesi, sökülürken sağlam kısımların oynatılmaması için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, sökülen parçaların harçtan temizlenmesi ve şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafaza edilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökülen ve temizlenerek muhafazaya alınan çininin sökülmeden önceki alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Sökümde, ahşap kalıp, keçe, strafor, yapıştırıcı gibi maddeler kullanıldığında bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.