

V.0337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0337

Tanımı Şap sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	6,44	0,00	0,00
2015	7,19	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	11,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	9,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	5,81	0,00	0,00
2023-2	93,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	31,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	31,25	0,00	0,00
2022-3	40,63	0,00	0,00
2017	9,94	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	16,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00
2021	20,56	0,00	0,00

V.0337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolca belirtilen kısımlardaki bozuk ve kabarmış şapın kontrollük direktifine göre etrafa zarar verilmeden sökülmesi yerinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülen şapın alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.