

V.0340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0340

Tanımı Bağdadi sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-3	50,79	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	7,26	0,00	0,00
2023-2	117,19	0,00	0,00
2014	8,05	0,00	0,00
2015	8,99	0,00	0,00
2017	12,43	0,00	0,00
2019	17,98	0,00	0,00
2016	11,56	0,00	0,00
2018	14,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	78,13	0,00	0,00
2022-2	39,06	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	39,06	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	20,79	0,00	0,00
2021	25,70	0,00	0,00

V.0340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrollük direktifine uygun olarak kontrolca gösterilen kısımlardaki bađdadinin sađlam kısım-lara zarar verilmeden itina ile sökölmesi, ahşap çıtaların çivilerinin temizlenmesi ve şantiye içinde gösterilen yere taşınması, bađ yapılarak istifi ve muhafazası her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Bađdadideki kaplama sökülen yerin yüzey alam m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.