

V.0340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0340

Tanımı Bağdadi sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	78,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	7,26	0,00	0,00
2023-2	117,19	0,00	0,00
2015	8,99	0,00	0,00
2022-1	39,06	0,00	0,00
2022-2	39,06	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	8,05	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	50,79	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	14,23	0,00	0,00
2021	25,70	0,00	0,00
2019	17,98	0,00	0,00
2020	20,79	0,00	0,00
2016	11,56	0,00	0,00
2017	12,43	0,00	0,00

V.0340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrollük direktifine uygun olarak kontrolca gösterilen kısımlardaki bağdadinin sağlam kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, ahşap çıtaların çivilerinin temizlenmesi ve şantiye içinde gösterilen yere taşınması, bağ yapılarak istif ve muhafazası her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Bağdadideki kaplama sökülen yerin yüzey alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.