

## V.0340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0340

**Tanımı** Bağdadi sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	8,05	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	20,79	0,00	0,00
2019	17,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	39,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	78,13	0,00	0,00
2016	11,56	0,00	0,00
2022-3	50,79	0,00	0,00
2013	7,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	25,70	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	12,43	0,00	0,00
2022-2	39,06	0,00	0,00
2023-2	117,19	0,00	0,00
2015	8,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	14,23	0,00	0,00

## V.0340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrollük direktifine uygun olarak kontrolca gösterilen kısımlardaki bağdadinin sağlam kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, ahşap çıtaların çivilerinin temizlenmesi ve şantiye içinde gösterilen yere taşınması, bağ yapılarak istif ve muhafazası her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Bağdadideki kaplama sökülen yerin yüzey alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.0340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.