

V.0345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0345

Tanımı Mevcut beton dışlık pencere sökülmesi ve yerine monte edilmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	165,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	219,00	0,00	0,00
2017	148,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	400,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	189,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	120,00	0,00	0,00
2016	138,25	0,00	0,00
2021	262,25	0,00	0,00
2022-3	517,50	0,00	0,00
2022-2	400,00	0,00	0,00
2013	102,50	0,00	0,00
2023-1	800,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	113,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1150,00	0,00	0,00

V.0345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sökülmesi, zorunlu olan her çeşit beton dışlık pencereler itinalı bir şekilde etrafa zarar verilmeden ve kırılmadan sökülüp, indirilecektir. Başka imalata ait gerekli işler yapıldıktan sonra sağlam veya tamiri yapılmış beton dışlıklar tekrar yerlerine etrafa zara verilmeden monte edilecektir.

ÖLÇÜ: m2 olarak hesaplanır. Kemerlerde yükseklik en üst noktadan alınır.

NOT : Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde 1 m2 beton dışlığın sökülüp ve tekrar yerine monte edilmesi bedeli (..... TL/m2)dir.

V.0345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Sökme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000
		Yerine Koyma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.