

V.0345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0345/B

Tanımı Mevcut müzeyyen ve fevkalade müzeyyen alçı içlik pencere sökülmesi ve yerine monte edilmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	205,00	0,00	0,00
2022-3	1035,00	0,00	0,00
2015	240,00	0,00	0,00
2018	331,00	0,00	0,00
2023-1	1600,00	0,00	0,00
2022-1	800,00	0,00	0,00
2019	379,00	0,00	0,00
2017	297,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	2300,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	800,00	0,00	0,00
2014	226,50	0,00	0,00
2016	276,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	438,00	0,00	0,00
2021	524,50	0,00	0,00

V.0345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sökülmesi, zorunlu olan her çeşit müzeyyen ve fevkalade müzeyyen alçı içlik pencerenin itinalı bir şekilde etrafa zarar verilmeden ve kırılmadan sökülüp, indirilecektir. Başka imalata ait gerekli işler yapıldıktan sonra sağlam veya tamiri yapılmış alçı içlikler tekrar yerlerine etrafa zarar verilmeden monte edilecektir.

ÖLÇÜ: m2 olarak hesaplanır. Kemerlerde yükseklik en üst noktadan alınır.

NOT : Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde 1 m2 müzeyyen ve fevkalade müzeyyen alçı içlik pencerenin sökülüp ve tekrar yerine monte edilmesi bedeli (..... TL/m2)dir.

V.0345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Sökme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000
		Yerine Koyma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.