

## V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0810

**Tanımı** Mevcut döşemelik yonu taşının kenarlarının düzeltilmesi işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	40,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	215,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	44,38	0,00	0,00
2023-1	437,50	0,00	0,00
2023-2	625,00	0,00	0,00
2015	57,81	0,00	0,00
2018	77,50	0,00	0,00
2022-1	215,63	0,00	0,00
2022-3	280,00	0,00	0,00
2016	64,06	0,00	0,00
2017	68,75	0,00	0,00
2019	98,13	0,00	0,00
2021	140,63	0,00	0,00
2020	113,13	0,00	0,00

## V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak yüzleri, kullanılabilir halde bulunan mevcut döşemelik yonu taşının kenarlarının gönyesinde kesilerek düzeltilmesi, şakuli derze gelen yüzlerin gönyesine ve en az 10 cm. genişlikte olarak ince dişli el tarađı ile işlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.0807 gibidir.

NOT : Taş sertlik derecesi uygulanmaz.

## V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Düzeltilme		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.