

V.0401/01L Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0401/01L

Tanımı Çimento harcı ile sıvanmış kerpiç yüzeylerin zemin bozulmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	18,19	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	57,66	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	57,66	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	74,81	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	30,20	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	20,73	0,00	0,00
2023-1	116,25	0,00	0,00
2021	37,55	0,00	0,00
2019	26,21	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	168,75	0,00	0,00

V.0401/01L Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, kerpiç satırlarda bir tahribat yapılmaması ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspası yapılması, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

V.0401/01L Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,750000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.