

V.0401/01L1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0401/01L1

Tanımı Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış kerpiç yüzeylerin zemin bozulmayacak şekilde itinalı siva raspası yapılması (0-5 cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	13,29	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	15,30	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	29,21	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	29,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	10,50	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	37,90	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	58,90	0,00	0,00
2021	19,03	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	85,50	0,00	0,00

V.0401/01L1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, kerpiç satırlarda bir tahribat yapılmaması ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspası yapılması, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

V.0401/01L1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,380000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,380000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.