

V.0401/C04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0401/C04

Tanımı Düz yüzeylerde kalem işi ve diğer tezyinatın araştırılması ve ortaya çıkarılması için çok itinalı yağlı macun raspası yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	762,06	0,00	0,00
2023-1	1517,94	0,00	0,00
2023-2	2147,44	0,00	0,00
2019	364,58	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	762,81	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	982,81	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	420,46	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	498,69	0,00	0,00

V.0401/C04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Arařtırma raspaları sonucu kalem iři tezyinat bulunduđu kesin belli olan dűz yűzeylerde (altındaki tař, tuđla veya ilk dűnem sıva vb.) hiđbir tahribat yapılmadan, zemin bozulmamak kaydıyla kalem iři tezyinatının ortaya ıkarılması iin ok itinalı bir řekilde yađlı macun sıva raspasının yapılması, yumuřak fıra ile tozdan arındırmak iin temizlenmesi, řantiye iinde gűsterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) iřinde her tűrlű iřilik, yűklenici kűri, genel giderler ve malzeme dahil, beher m² bedeli:

ŐLŐ: Raspa yapılan yűzeyin, profil ve benzeri girinti ve ıkıntılar dikkate alınmadan m² cinsinden alanı ۆlűlerek bedeli ۆdenir.

NOT: 1- Kalem iři bulunan veya bulunmayan yűzeyler űzerinde yađlı macun sıva raspası ka kat ise ۆdenir.
2- Kalem iři bulunan veya bulunmayan yűzeyler űzerindeki alı, horasan, imento harlı sıva, yađlı macun vb. katmanların itinalı raspası ka kat ise ilgili pozlarından ayrıca ۆdenir.

Oska Yazılım'dan alınmiřtir.

V.0401/C04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V39		Eldiven	Adet	0,020000
04.V40		Fırça	Adet	0,020000
04.V37/13		Bistrü ucu	Adet	6,000000
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		(Ustaya yardımcı, şantiye içi yatay ve düşey taşıma)		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.