

V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0402/01

Tanımı Tuğla minare gövde ve peteğinde bulunan özgün yapı yüzeyi ile aderans sağlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (0-5 cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	775,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	498,50	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	175,25	0,00	0,00
2022-2	383,75	0,00	0,00
2018	138,50	0,00	0,00
2016	113,88	0,00	0,00
2017	122,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	1125,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	202,25	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	98,13	0,00	0,00
2022-1	383,75	0,00	0,00
2021	251,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tuđla Minare Gvde veya Peteđinde Bulunan (0-5cm) kalınlıđındaki (5 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi tabakanın gvde veya peteđe zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT:Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.