

## V.1478 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1478

**Tanımı** Mermerden 0.50-3.00 m yüksekliğe kadar her boy ve çapta yekpare veya en çok iki parçadan yuvarlak sütun veya sütunce hazırlanması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1705,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	1544,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	5468,75	0,00	0,00
2023-2	15468,75	0,00	0,00
2023-1	10937,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	2138,44	0,00	0,00
2016	1990,94	0,00	0,00
2020	3025,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	1782,81	0,00	0,00
2022-3	7062,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	2618,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	3580,63	0,00	0,00
2018	2363,75	0,00	0,00
2022-1	5468,75	0,00	0,00

## V.1478 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek ve projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 0,50-3,00 mt. yüksekliğe kadar her boy ve çapta yekpare veya en çok iki parçadan yuvarlak sütun ve sütuncenin hazırlanmış şablonlara uygun olarak işlenmesi, iki parçadan yapıldığı takdirde parçaların birbirine tam intibak edecek şekilde araları-na testere çekilerek 600 dozluk çimento şerbeti ile derz kalmadan eklenmesi, kavis hatlarında şişkinlik ve çukurluk yapılmaması, görünen yüzlerin perdahlanması alt, ve üst yatak satırlar kaide veya başlığa tanı oturacak şekilde ve gönyesinde kesilmesi sütun başlığı ve kaidede demir pim konmuş ise pime oturacak şekilde zıvanaların oyulması, ekseni şakulinde olmak üzere yeri-ne konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sütun veya sütuncenin görünen perdahlanmış yüzünün inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yedek satırları nazar itibare alınmaz.

NOT : Mermer bedeli, sütunun boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1478 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	75,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.