

V.1860/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1860/B02

Tanımı Özgün marsilya kiremitin temizlenmesi ve tekrar kullanılacak hale getirilmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	120,65	0,00	0,00
2023-1	178,21	0,00	0,00
2021	60,54	0,00	0,00
2023-2	254,60	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	98,23	0,00	0,00
2022-1	92,64	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	48,90	0,00	0,00
2019	41,09	0,00	0,00

V.1860/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tekrar kullanılacak orijinal marsilya kiremitin, tazyikli su tabancası, sünger, fırça ve arap sabunu kullanılarak, üzerindeki çevre faktörleri ve yılların vermiş olduđu kir tabakasının itinalı bir biçimde temizlenmesi işi için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Temizlenen özgün marsilya kiremitin yerine döşenen alanı m2 olarak ölçülür. 1 m2 de takribi 15-17 adet kiremit bulunmaktadır.

V.1860/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,060000
04.V42/04A12		Arap sabunu (TS 54)	kg	0,250000
04.V001/1		Su	m ³	0,300000
04.V40		Fırça	Adet	0,150000
04.V39		Eldiven	Adet	0,150000
		İşçilik:		
		Yıkama, Fırçalama		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,000000
		Yıkama yerine taşıma, yıkandıktan sonra istifleme		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.