

## V.2071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2071

**Tanımı** Mevcut beton alçı dışlık pencerelere cam takılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	304,33	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	115,04	0,00	0,00
2022-2	1155,00	0,00	0,00
2022-1	763,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1267,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	488,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1753,75	0,00	0,00
2023-2	2100,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	364,28	0,00	0,00
2014	123,30	0,00	0,00
2015	135,39	0,00	0,00
2018	235,79	0,00	0,00
2016	192,66	0,00	0,00
2017	207,15	0,00	0,00

## V.2071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mevcut beton veya alçı dışlıklar poz no: V.2060 şartlarıyla 5 mm. lik telli veya 6 mm.lik telsiz cam takılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Takılan camların şekli ne olursa olsun en geniş noktalardan alman uzunluk ve genişliğe göre bulunan alanların toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V61/05		6 mm kalınlıkta renksiz telli buzlu cam	m <sup>2</sup>	1,500000
04.V61/10		Cam macunu	kg	2,000000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.