

40.122.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.122.1162 (08.76562)
Tanımı	Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	78,90	0,00	0,00
2017	73,96	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1376,90	0,00	0,00
2018	82,90	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	94,70	0,00	0,00
2023-2	2065,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	696,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	954,80	0,00	0,00
2022-3	954,80	0,00	0,00
2013	78,90	0,00	0,00
2019	116,06	0,00	0,00
2020	145,10	0,00	0,00
2016	64,88	0,00	0,00
2021	174,10	0,00	0,00

40.122.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

16 Atmosfer işletme basıncına dayanır, P.V.C. boru dirseklerinin basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya konulacağı hendeđin yanında hazırlanmış; 1 adet fiyatı.

40.122.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.