

## 1011.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 1011.2

**Tanımı** % 50'den fazla taşlı sahalarda

**Birimi** BinA

**Kurum** Orman ve Su İşleri Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	809,31	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	708,68	0,00	0,00
2016	701,05	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1020,22	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 1011.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Eskavatör ile çukur şeklinde toprak işleme yapılan sahalarda, boylu/yaşlı ve çıplak köklü fidan dikimi

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 1011.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.