

1107.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 1107.1

Tanımı Fidan çevresinde 80 - 100 cm çapında en az 30 cm derinliğinde sulama çanağı yapılması

Birimi BinA

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2017	670,39	0,00	0,00
2016	663,17	0,00	0,00
2018	765,59	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	965,09	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1107.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Fidan çevresinde 80 - 100 cm çapında en az 30 cm derinliğinde sulama çanađı yapılması

1107.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.